

沁源县人民政府

沁源县人民政府 关于对山西省第二生态环境保护督察组 第一批问题线索清单调查核准情况的报告

长治市保障工作领导小组：

2023年10月31日，我县收到山西省第二生态环境保护督察组第一批问题线索清单，涉及我县共16个问题线索。县委、县政府高度重视，第一时间将问题线索进行分解，明确责任单位、整改时限、整改措施，责成相关部门深入一线调查核准，现将具体情况报告如下：

一、问题线索一调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县王和镇生活污水处理厂，1. 生活污水进水管无生活污水进厂，生活污水排放口无废水排放；2. 加药泵流量计没有数据显示，运行台账记录不规范；3. 生活污水泥压滤机无使用迹象；4. 废水在线监控系统未验收联网。

（二）调查核实情况。县政府责成县住建局牵头，王和镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索基本属实。

1. 王和镇污水处理厂于2023年6月26日正式进入调试阶段，9月底完成调试，目前平均日进水量200立方左右。王和镇污水处理厂因粗、细格栅截渣不彻底，污水中的垃圾、杂质需要

定期人工清捞。人工捞渣时需要暂停污水提升泵，停止出水。

2. 人工捞渣时暂停运行加药泵，加药泵流量计无数据。

3. 王和镇污水处理厂未配置生活污水压滤机设备。

4. 在线监控系统正在调试中，未验收联网。

（三）整改措施。

1. 规范运行污水处理设施，做好各项台账记录，确保数据真实完整。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

2. 对王和镇污水处理厂产生的生活污水定期使用虹吸车辆外送至就近污水处理厂进行压滤处理。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

3. 尽快将在线监控系统调试正常，协调建设单位、运营单位，环保验收后联网。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

二、问题线索二调查核准情况

（一）问题线索描述。聪子峪村河道挖沙，挖沙地点位于沁源县钰江矿业有限公司对面，现场发现无序开挖河道砂石，河道放置 2 个筛砂设施，存在露天筛砂石；河道停放 2 辆装载机，1 辆挖掘机无非道路移动机械标识牌。

（二）调查核实情况。县政府责成县水利局牵头，市生态环

境局沁源分局、聪子峪乡人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索基本属实。

1. 聪子峪村至王家沟村段 2.2 公里河道整治工程由县谷远投资公司组织实施，山西通洲工程质量检测有限公司为砂石料竞拍成交方，此段河道内有砂石料堆放，河道内放置 2 个筛砂设备，影响河道行洪。

2. 河道内 2 辆装载机、1 辆挖掘机未到生态环境部门进行非道路移动机械登记编码、上牌。

（三）整改措施。

1. 县水利局向通洲工程质量检测有限公司下达整改通知单，要求规范施工，将河道内的砂石堆清除，将筛砂设备撤离河道。

责任单位：县水利局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

2. 要求 2 辆装载机、1 辆挖掘机到生态环境部门登记编码、上牌。

责任单位：市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

三、问题线索三调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县钰江矿业有限公司，场地未硬化，未建设出入车辆清洗平台，厂区存在扬尘污染。

（二）调查核实情况。县政府责成市生态环境局沁源分局牵头，聪子峪乡人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索基本属实。

1. 沁源县钰江矿业有限公司位于沁源县聪子峪乡聪子峪村西 2.4km 处。2013 年 5 月 6 日原沁源县环境保护局对该项目环境影响报告表予以批复（沁环函字[2013]42 号）。2019 年 7 月 30 日该项目通过竣工环境保护验收。固定污染源排污登记编号：91140431075521329C001Y，有效期至 2025 年 10 月 28 日。处于停产状态。该企业部分场地未硬化。未硬化部分涉及到耕地保护，在未取得审批手续的情况下不能硬化。

2. 未建设出入车辆清洗平台。

3. 厂区清扫不及时，存在扬尘污染。

（三）整改措施。

1. 要求沁源县钰江矿业有限公司加强现场管理，加大清扫力度，明确责任人，及时洒水、冲洗、清扫，确保厂区干净整洁，无扬尘污染。

责任单位：市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

2. 要求沁源县钰江矿业有限公司建设车辆清洗平台。

责任单位：市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

四、问题线索四调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县老凹沟铝业有限公司，共有 18 个需要生态恢复的遗留地块，现只有 4、5、6、7 共四个地块采取了生态恢复措施。

（二）调查核实情况。县政府责成县自然资源局牵头，聪子

峪乡人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索基本属实。

沁源县老凹沟铝业有限公司为整合矿山，生产规模为 40 万吨/年，采矿许可证有效期限 2021 年 12 月 9 日至 2035 年 12 月 9 日。目前该矿处于基础建设阶段。该矿在对历史遗留的民采破坏区调查基础上，制定了治理恢复计划，编制了《矿山环境治理恢复和土地复垦年度方案（2023 年）》并通过专家评审。2023 年按照年度方案对本年度批复的 4 个责任治理区进行恢复治理，目前正在进行治疗的区域为露天采坑 8（治理区二），已治理恢复面积约为 138 亩，种植油松 11680 棵。

（三）整改措施。

沁源县老凹沟铝业有限公司对矿区内剩余的需生态恢复的遗留地块进行调查摸底，编制新的治理方案，按方案要求对所有需治理区域全部进行生态修复治理。

责任单位：县自然资源局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

五、问题线索五调查核准情况

（一）问题线索描述。山西乾和源牧业科技发展有限公司堆肥处理项目已建成，发酵车间已投入生产，未办理环评手续；该公司未办理取水许可证，违规取水。

（二）调查核实情况。县政府责成市生态环境局沁源分局、县水利局、县行政审批局牵头，郭道镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索属实。

1. 山西乾和源牧业科技发展有限公司堆肥处理项目已建成，发酵车间已投入生产，未办理环评手续。

2. 山西乾和源牧业科技发展有限公司该企业现存栏湖羊1.9万只，但还未完全达产达效。目前该企业取水设施已建成，已于2021年12月9日与山西昌容聚安环科技有限公司签订了水资源论证报告、水环境影响评价报告、取水验收技术服务合同，取水许可手续正在办理中。

（三）整改措施。

1. 责令企业限期补相关手续。市生态环境局沁源分局对山西乾和源牧业科技发展有限公司堆肥处理项目、发酵车间未办理环评手续开始建设生产的违法行为立案查处。

责任单位：市生态环境局沁源分局、县行政审批局

整改期限：2023年12月31日

2. 县水利局按照《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》的相关规定，依法对山西乾和源牧业科技发展有限公司未办理取水许可证、违规取水的违法行为立案查处。

责任单位：县水利局、县行政审批局

整改期限：2023年12月31日

六、问题线索六调查核准情况

（一）问题线索描述。沁河河道两边发现多处污水排放口和雨水排放口均未按规定设置入河排水口标识牌；位于沁源县净水有限公司排水口的沁河河道内有生活垃圾漂浮。

（二）调查核实情况。县政府责成县住建局、县水利局牵头，沁河镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题线索属实。

1. 沁河河道两侧有 23 雨水排口未按规定设置入河排水口标识牌。

2. 沁源县净水有限公司排水口附近的沁河河道内有生活垃圾漂浮。

（三）整改措施。

1. 加强巡查，对沁河县城段两侧喷涂不规范和未安装标识牌的排水口，按照要求制作、安装标识牌。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

2. 对沁源县净水有限公司排水口附近的河道内的生活垃圾进行清理打捞。形成长效机制，充分发挥河长制作用，定期巡河，及时清理河道内垃圾杂物。

责任单位：县水利局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

七、问题线索七调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县净水有限公司，1. 2018 年至 2021 年超 80% 负荷运行；2022 年起至今超 100% 以上运行。2. 施工工地落实“六个百分百”不到位，喷淋抑尘、运输车辆冲洗平台、道路硬化等未落实。3. 新扩容 1 万 m^3/d 项目未按规定期限建成投运，现主体工程已完成，正在安装设备，预计 2024 年 4

月份正式投入运行。4. 建筑工地发现一辆正在作业的铲车无非道路移动机械标识牌。

（二）调查核实情况。县政府责成县住建局、县发改局、市生态环境局沁源分局牵头，沁河镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

1. 沁源县净水有限公司 2018 年至 2021 年超 80% 负荷运行，2022 年起至今超 100% 以上运行。

2. 沁源县净水有限公司扩容项目施工工地落实“六个百分百”不到位，喷淋抑尘、运输车辆冲洗平台、道路硬化等未落实。

3. 沁源县净水有限公司扩容 1 万 m^3/d 项目未按规定期限建成投运，现主体工程已完成，正在安装设备，预计 2024 年 4 月份正式投入运行。

4. 沁源县净水有限公司扩容项目建筑工地一辆铲车未在生态环境部门登记编码、上牌。

（三）整改措施。

1. 针对沁源县净水有限公司超负荷运行问题，将原有中水回用池临时改建为应急处理系统（处理水量增加约 2000 m^3/d ），增加污水处理停留时间，在保证出水稳定达标的前提下增加处理能力。为彻底解决超负荷生产问题，实施沁源县污水处理厂扩容工程，预计年底前投入试运行。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

2. 要求沁源县净水有限公司扩容 1 万 m^3/d 项目加快施工进度

度，倒排工期计划表，确保 12 月中旬完成整体试车、自控调试，12 月底运行稳定、出水排放达标，提高县城生活污水处理能力。

责任单位：县发改局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

3. 针对沁源县净水有限公司扩容项目进出场道路未硬化、无车辆冲洗平台、无喷淋设施等问题，县住建局对施工单位下发了《大气污染防治隐患整改通知书》，要求严格落实扬尘治理“六个百分之百”，限期 30 日整改完毕。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

4. 要求沁源县净水有限公司扩容项目使用的铲车到生态环境部门登记编码、上牌。

责任单位：市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

八、问题线索八调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源江苏小吴钣金喷漆部，VOCs 治理设施没有活性炭，烟囱高度不足 15 米；废电瓶、废机油桶、废油漆桶随意堆放，无危废暂存间。

（二）调查核实情况。县政府责成县交通局、市生态环境局沁源分局，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

1. 沁源江苏小吴钣金喷漆部 VOCs 治理设施没有活性炭，烟囱高度不足 15 米。

2. 沁源江苏小吴钣金喷漆部废电瓶、废机油桶、废油漆桶随

意堆放，无危废暂存间。

（三）整改措施。

1. 要求沁源江苏小吴钣金喷漆部建设的 VOCs 废气处理设施设置不低于 15 米的排气筒，定期更换活性炭，开展监测，确保污染物达标。

责任单位：县交通局、市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

2. 要求沁源江苏小吴钣金喷漆部建设危废暂存间，规范贮存、处置危险废物。

责任单位：县交通局、市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

九、问题线索九调查核准情况

（一）问题线索描述。沁河镇马森机制砂厂，1. 该企业未编制水土保持方案；2. 未安装环保设施，扬尘污染严重；3. 弃渣违法占用林地约 0.2 公顷；4. 弃渣临时占地已超期（2023 年 8 月 17 日到期）；5. 隧道未经处理排放施工涌水。

（二）调查核实情况。县政府责成县水利局、市生态环境局沁源分局、县林草局、县自然资源局、县交通局牵头，沁河镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

1. 沁源县三鑫环保建材有限公司（原马森文清机制砂厂）于 9 月 26 日与山西昌容聚安环保科技有限公司签订《技术咨询合同》，已开始编制水土保持方案报告，目前水保方案报告初稿已编制完成，正经省级专家审查。

2. 沁源县三鑫环保建材有限公司（原马森文清机制砂厂）处于停产状态，正在对生产及配套环保设施进行升级改造。厂区内部分石子、石粉料堆未采取严密覆盖措施，存在扬尘污染。

3. 黎霍高速项目弃渣场违法占用林地约 0.2 公顷。

4. 黎霍高速项目弃渣场临时占地已超期（2023 年 8 月 17 日到期）。

5. 黎霍高速项目未经处理排放隧道施工涌水。

（三）整改措施。

1. 责令沁源县三鑫环保建材有限公司（原马森文清机制砂厂）完成水土保持方案报告编报。同时进一步履行监督管理职责，加大监管力度，严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《山西省水土保持实施办法》等法律法规进行实时监督。

责任单位：县水利局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

2. 责令沁河镇马森机制砂厂停止生产。按环评要求建设、运行环保设施，采取措施治理粉尘、扬尘。市生态环境局沁源分局对沁源县三鑫环保建材有限公司物料未严密覆盖、存在扬尘污染的行为进行立案查处。

责任单位：市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

3. 对黎霍高速项目弃渣场违法占用林地进行查处。

责任单位：县林草局

整改期限：2023 年 11 月 30 日

4、黎霍高速项目弃渣场办理临时占地延期手续。

责任单位：县自然资源局

整改期限：2023 年 12 月 31 日

4、责令黎霍高速项目部按要求在合理位置建设一处三级沉淀池，合理处置隧道施工涌水。

责任单位：县交通局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

十、问题线索十调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县卫生健康和体育局，1. 扬尘在线没有和住建部门联网；2. 裸地苫盖不严；3. 没有进出场冲洗平台；4. 非道路机械未登记编码。

（二）调查核实情况。县政府责成县住建局、县卫体局、市生态环境局沁源分局牵头，沁河镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

问题线索所指的施工工地为新建沁源县公办示范性综合托育机构项目工地，存在施工工地扬尘在线没有和住建部门联网、施工工地裸地苫盖不严、施工工地未建设车辆冲洗平台、非道路机械未登记编码等情况。

（三）整改措施。

1. 县住建局对施工单位下发了《大气污染防治隐患整改通知书》，要求工地扬尘在线与住建部门联网，建设进出场冲洗平台。

责任单位：县住建局、县卫体局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

2. 沁源县卫生健康和体育局综合托育机构项目部对施工现场裸地全部绿网遮盖。

责任单位：县住建局、县卫体局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

3. 沁源县卫生健康和体育局综合托育机构项目部在工地出入口安装简易洗车设施，对出入车辆进行清洗。

责任单位：县住建局、县卫体局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

4、要求沁源县卫生健康和体育局综合托育机构项目使用的非道路移动机械到生态环境部门登记编码、上牌。

责任单位：市生态环境局沁源分局、县卫体局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

十一、问题线索十一、十二、十三、十四调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源人防项目、万嘉悦府小区(旧公安局)、沁源县鹏飞亲园小区建筑工地扬尘在线没有和住建部门联网，物料苫盖不严。新建沁源县人民医院项目扬尘在线没有和住建部门联网、存在道路扬尘。

（二）调查核实情况。县政府责成县住建局牵头，沁河镇人民政府配合，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

1. 沁源人防项目、万嘉悦府小区(旧公安局)、沁源县鹏飞亲园小区、新建沁源县人民医院项目施工工地扬尘在线没有和住建部门联网。

2. 沁源人防项目、万嘉悦府小区(旧公安局)、沁源县鹏飞亲

园小区施工工地裸地苫盖不严。

3. 新建沁源县人民医院项目存在道路扬尘。

（三）整改措施。

1. 县住建局对施工单位下发了《大气污染防治隐患整改通知书》，要求沁源人防项目、万嘉悦府小区(旧公安局)、沁源县鹏飞亲园小区、新建沁源县人民医院项目扬尘在线和住建部门联网。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

2. 沁源人防项目、万嘉悦府小区(旧公安局)、沁源县鹏飞亲园小区对施工现场的裸地进行严密苫盖。

责任单位：县住建局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

3. 新建沁源县人民医院项目每日洒水、清扫 8 次，确保道路无扬尘。

责任单位：县住建局、县卫体局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

十二、问题线索十五、十六调查核准情况

（一）问题线索描述。沁源县段三儿汽修换油中心、山西诚通汇沁源分站沁源县明亮修理部，废机油桶随意堆放，地面油迹斑斑，无危废暂存间。

（二）调查核实情况。县政府责成县交通局、市生态环境局沁源分局，赴现场进行调查。经调查核实，问题属实。

沁源县段三儿汽修换油中心、山西诚通汇沁源分站沁源县明亮修理部存在废机无危废暂存间，油桶随意堆放，地面油迹斑斑的现象。

（三）整改措施。

1. 设置危废暂存间，合理存放废机油桶等物品。
2. 清除地面油渍污染物。
3. 与有资质的处理危废品的企业签订处理合同，定期处置危废品。

责任单位：县交通局、市生态环境局沁源分局

整改期限：2023 年 11 月 15 日

